

ОКП 63 7900 2181

БерноГИИЖ. Комптр.: Новг

БЛОК ПИТАНИЯ БП-267

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Б2М3.508.047 ТО

Изд. № 001	Подпись	дата	Изд. № 001	Подпись	дата
225600	подп. дата				

1989

12 ЗОМ. 62.72227 подп. дата

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введение	4
2. Назначение	5
3. Основные технические данные и характеристики	6
4. Состав блока	7
5. Устройство и работа блока	8
6. Маркировка и пломбирование	18
7. Указание мер безопасности	19
8. Порядок установки	20
9. Подготовка к работе	21
10. Порядок работы	22
11. Проверка технического состояния и техническое обслуживание	23
12. Возможные неисправности и способы их устранения	25
Приложение I. Общий вид блока	27
Приложение 2. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и оборудования	28
Приложение 3. Схема проверки технического состояния блока	30

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
225600	Подпись	12 Зам	Бсе 6272227 подп. Зара
изм	Лист	№ документа	подп. Дата
Разраб.	Понкратов		
Прос.	Рудинский		
Нач.отд	Гришин		
Н конт.	Савина		
Утв.	Конюх		

Б2МЗ.508.047 Т0

Блок питания БП-267
 Техническое описание и
 инструкция по эксплуатации

Лист	Лист	Листов
1	2	31

Документы, прилагаемые к ТО:

- Б2М3.508.047 ЭЗ Блок питания БП-267
Схема электрическая принципиальная
- Б2М3.508.047ПЭЗ Блок питания БП-267
Перечень элементов
- Б2М3.559.012 ЭЗ Блок усилителей
Схема электрическая принципиальная
- Б2М3.559.012 ПЭЗ Блок усилителей
Перечень элементов
- Б2М3.559.013 ЭЗ Блок управления
Схема электрическая принципиальная
- Б2М3.559.013 ПЭЗ Блок управления
Перечень элементов
- Б2М3.559.054 ЭЗ Блок выпрямителей
Схема электрическая принципиальная
- Б2М3.559.054 ПЭЗ Блок выпрямителей
Перечень элементов
- Б2М3.559.055 ЭЗ Блок генераторов
Схема электрическая принципиальная
- Б2М3.559.055 ПЭЗ Блок генераторов
Перечень элементов
- Б2М3.559.016 ЭЗ Блок усилителей мощности
Схема электрическая принципиальная

Зак. 68 тип. 5000

№ п/п	Номер	Подп.	Дата	Подп.	Номер	Над. №	Подп. и дата
225600	Подп. даты						

Б2М3.508.047 ТО

Лист

3

I. ВВЕДЕНИЕ

I.I. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для ознакомления с блоком питания БП-267 (в дальнейшем - блок) и устанавливают правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

Зак. №	68	тип. №	БСУ
Инж. №	отд.	Подп. и фамил.	Флаги
225600	Подпись	Имя	Мод. №

Верно ознакомлен: *Любовь*

Б2М3.508.047 ТО

Лист

4

Изм.	Лист	№ докун.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Формат А4

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Блок предназначен для питания турбомолекулярных насосов с быстрой откачки 160,400,1000 дм³/с (160,400,1000 л/с).

2.2. Блок изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.3. Питание блока от однофазной сети переменного тока напряжения 220 В, частоты 50 Гц.

Зак. 68 тип. 5000
225600 подиодома

№ п/з	Номер	Подп.	Дата	Взам.	№ п/з	Номер	Подп.	Дата
Ин.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Б2М3.508.047 Т0

Лист

5

Формат А4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Габаритные размеры блока не более:

длина - 370 мм,

ширина - 520 мм,

высота - 160 мм

3.2. Масса блока не более 25 кг.

3.3. Полная электрическая мощность, потребляемая блоком (в пусковом режиме), не более 2 кВА.

3.4. Частота выходного напряжения в режиме "1" - (620 ± 12) Гц.

3.5. Частота выходного напряжения в режиме "2" - (410 ± 8) Гц.

3.6. Частота выходного напряжения в режиме "3" - (360 ± 7) Гц.

3.7. Выходное линейное напряжение в режимах 1,2,3 - (42 ± 2) В.

3.8. Выходной фазный ток для продолжительного режима работы не более 4,5 А.

3.9. Пусковой фазный ток в режиме "1" - $(6 \pm 0,5)$ А.

3.10. Пусковой фазный ток в режиме "2" - $(7 \pm 0,5)$ А.

3.11. Пусковой фазный ток в режиме "3" - $(8 \pm 0,5)$ А.

3.12. Очередность фаз - правая (ABC).

3.13. Средняя наработка на отказ не менее 3150 ч.

3.14. Среднее время восстановления не более 2 ч.

3.15. Средний ресурс - не менее 20000 ч.

Примечание. Значения параметров, приведенных в п.п.3.3...

...3.12, определяются на активных нагрузках по методике Б2МЗ.508.047 ТУ.

4. СОСТАВ БЛОКА

4.1. Блок состоит из составных частей, перечисленных в табл. I.

Таблица I

Позиция	Наименование и обозначение составной части	Коли-чество	Приме-чание
I	Блок управления А2	I	
2	Блок выпрямителей А3	I	
3	Блок генераторов А4	I	
4	Блок усилителей А5	I	
5	Блок усилителей мощности А6	I	
6	Плата коммутационная А1	I	
7	Управляемый выпрямитель	I	
8	Конденсаторы С1, С2	2	
9	Датчик тока РС1 (шунт)	I	
10	Трансформатор Т1	I	
11	Трансформаторы Т2, Т3	I	
12	Пускатель КМ	I	
13	Регистратор времени РТ	I	

Общий вид блока приведен в приложении I.

№ п/п	Паспорт, в. дата	Высота	Ширина	Глубина	Подпись
225600	Лодыгин				

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА

5.1. Конструкция блока

5.1.1. Блок выполнен в панельном исполнении для стоечной конструкции.

5.1.2. На передней панели блока установлены:

- кнопка ВКЛ;
- кнопка ВЫКЛ;
- светоуказатель ПУСК;
- светоуказатель РЕЖИМ.

5.1.3. На задней панели блока установлены:

- тумблер ДИСТАНЦИОННОЕ;
- тумблер РЕЖИМ I;
- тумблер РЕЖИМ 2;
- тумблер РЕЖИМ 3;
- шнур СЕТЬ \sim 220 В;
- предохранитель 0,5 А;
- предохранитель 6,3 А (2 шт.);
- разъем УПРАВЛЕНИЕ;
- разъем НАСОС;
- клемма "  ".

5.1.4. Монтаж блока выполнен на печатных платах. Транзисторы блока усилителей мощности, диоды и тиристоры управляемого выпрямителя размещены на радиаторах.

5.2. Принцип действия блока

5.2.1. Блок представляет собой статический преобразователь частоты и служит для питания трехфазных асинхронных двигателей турбомолекулярных насосов.

№п/п	Наим.	Прил. к блоку	Влан №46	Н-р	Н-р	Прил. к блоку
225.600	под. дим					

5.2.2. Блок осуществляет частотный пуск, который обеспечивает постоянство момента на валу двигателя, минимальное время разгона, минимальные потери в двигателе.

5.2.3. Для обеспечения автоматического пуска двигателя в блоке предусмотрена стабилизация пускового тока и изменение частоты выходного напряжения. При достижении рабочего режима блок обеспечивает стабилизацию выходного напряжения и частоты в заданных пределах.

5.2.4. Стабилизация пускового тока производится регулированием выпрямленного напряжения через обратную связь по току.

5.2.5. Изменение выходной частоты, пропорциональное изменению выходного напряжения, осуществляется подачей напряжения обратной связи с выхода фильтра на задающий генератор.

5.2.6. Схема блока предусматривает возможность выключения и повторного включения его на любых режимах работы.

5.2.7. В блоке предусмотрена блокировная цепь, предназначенная для термозащиты блока и насоса.

5.3. Описание электрической схемы блока и его составных частей.

5.3.1. Блок питания БП-267. Принципиальная электрическая схема блока приведена на чертеже Б2М3.508.047 Э3 (см. документы, прилагаемые к ТО).

Напряжение питающей сети через вилку ХР1 шнура "СЕТЬ 220 В" поступает через предохранители FU1, FU2, "6,3 А" на контакты 3,5 пускателя KMI.

В выключенном положении тумблера SAI дистанционное блок включается нажатием кнопки SBI ВКЛ. При этом напряжение питающей сети через контакты схемы блокировки, выход которой подключен к контактам 29, 30 платы коммутационной AI, через замкнутые контакты 1 и 3 тумблера SAI-I дистанционное, контакты 1,2 кнопки SBI ВКЛ,

Зак. № 58 тпд. 5000	Подп. 1	Взам. 1	Испл. 1	Подп. 2	Прил. 1
225600	Подп. докум.				

контакты I,3 кнопки S В2 РУК, подается на обмотку пускателя KМ1. Пускатель срабатывает и напряжение питания сети подается на трансформаторы T1, T2, T3. Обмотка пускателя остается под напряжением даже после размыкания контактов I,2 кнопки S В1, так как последние блокируются, и напряжение подается через контакты 3,4 пускателя KМ1 и контакты I,3 тумблера S А1-2.

Напряжение, снимаемое со вторичных обмоток трансформатора T1, служит для получения двухполарного напряжения для питания микросхем и транзисторов, используемых в блоке. С последовательно соединенных вторичных обмоток трансформаторов T2, T3 напряжение поступает на управляемый выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах VД1, VД2 и тиристорах VS1, VS2. Управление тиристорами осуществляет блок управления A2.

С выхода выпрямителя напряжение поступает на вход ёмкостного фильтра, собранного на конденсаторах C1, C2. Последовательно с управляемым выпрямителем включен датчик тока R SI, представляющий собой проволочный шунт с сопротивлением 0,033 Ом. Точка соединения управляемого выпрямителя, фильтра и шунта является общей точкой блока, относительно которой измеряются все напряжения.

Сигнал с датчика тока поступает на усилитель обратной связи по току, расположенный в блоке управления A2.

Напряжение звена постоянного тока, играющего роль датчика напряжения, снимается с минусового вывода фильтра и поступает на усилитель обратной связи по напряжению, расположенный в блоке управления A2, и на преобразователь напряжение-частота (задающий генератор), расположенный в блоке генераторов A4.

Выпрямленное напряжение преобразуется в трехфазное напряжение переменного тока с помощью трехфазного мостового инвертора, транзисторы которого расположены в блоке усилителей A5 и блоке усилителей мощности A6. Напряжение с выхода инвертора поступает на

Инл. № табл.	Подп.	Бланк	Инд. № табл.	Подп. и дата
225600	Подп. 0250			

контакты Б1, Б3, Б5 разъема XS7 НАСОС. Схема управления инвертором находится в блоке генераторов А4.

Напряжение на выходе блока появляется через несколько секунд после нажатия кнопки ВКЛ., что необходимо для исключения перегрузки элементов при включении.

К контактам А2, А4 разъема XS7 НАСОС подключается внешний нормально замкнутый контакт термодатчика турбомолекулярного насоса, при размыкании которого блок отключается и не может быть включен до тех пор, пока контакт термодатчика снова не замкнется.

В блоке также предусмотрены: защита от снижения напряжения питавшей сети, защита от перегрузки по току, ограничение продолжительности работы блока в пусковом режиме.

Отключение блока при срабатывании любой из защит осуществляется реле KVI (AI).

Выключение блока осуществляется ^{нажатием} ~~с помощью~~ кнопки SB2 ВЫКЛ. ⁽¹⁾ при этом срабатывает устройство токовой защиты блоке генераторов А4, отключающее блок. ⁽²⁾ При включенном тумблере SA1 ДИСТАЦИОННОЕ включение и выключение блока осуществляется дистанционно через контакты AI, A2, A3, A4 разъема XS1 УПРАВЛЕНИЕ.

Световая сигнализация РЕЖИМ, ПУСК служит для индикации режимов работы блока и выполнена на излучающих диодах V33 и V34.

Дистанционная сигнализация при наличии внешнего источника напряжения может быть подключена к контактам Б1, Б2, Б3 разъема XS1 УПРАВЛЕНИЕ.

В режиме пуска контакт Б1 соединяется с контактом Б2 разъема XS1 УПРАВЛЕНИЕ, в номинальном режиме контакт Б1 соединяется с контактом Б3, одновременно размыкаясь с контактом Б2.

Тумблеры SA2, SA3, SA4 РЕЖИМ I, 2, 3 служат для переключения режимов работы блока в зависимости от типа подключенного насоса.

Зар. б/п ТПР. 5000	Н-100	Плт. 1	Б114	-2	Н-100	Плт. 1
225600	Поддомоз					

Регистратор времени РТ служит для измерения продолжительности работы блока.

Блок управления А2, блок выпрямителей А3, блок генераторов А4, блок усилителей А5 выполнены в виде печатных плат и с помощью разъемов непосредственно соединяются с платой коммутационной А1.

Описание электрических схем составных частей приводится ниже.

5.3.2. Блок выпрямителей

Принципиальная электрическая схема блока выпрямителей приведена на чертеже Б2М3.559.054 ЗЗ (см.документы, прилагаемые к ТО).

Напряжение переменного тока с трансформатора Т1 (см. Б2М3.508.047 ЗЗ) поступает на контакты 4,5 разъема ХР1 и далее на выпрямитель, собранный на приборе $V\mathcal{O}2$ по схеме со средней точкой.

С выхода выпрямителя напряжение положительной полярности поступает также на стабилизатор напряжения + 12 В, собранный на микросхеме $\mathcal{D}2$ и транзисторе $\mathcal{V}T2$. Резистор RI4 служит для регулировки выходного напряжения стабилизатора.

На микросхеме $\mathcal{D}1$ и транзисторе $\mathcal{V}T1$ собран стабилизатор напряжения минус 12 В.

На транзисторе $\mathcal{V}T3$ и стабилитроне $V\mathcal{P}3$ собран стабилизатор напряжения + 5 В.

Транзистор $\mathcal{V}T4$ включен в схему сигнализации блока, на его базу поступает сигнал с компаратора напряжения $\mathcal{D}2$ схемы сигнализации, расположенного в блоке управления (см. Б2М3.559.013 ЗЗ). При подаче положительного напряжения транзистор $\mathcal{V}T4$ открывается, и срабатывает реле $KV2$, что вызывает включение световой и дистанционной сигнализации ПУСК.

При подаче отрицательного напряжения транзистор $\mathcal{V}T4$ закрывается, и реле $KV2$ выключается, что вызывает включение световой и дистанционной сигнализации РЕЖИМ.

Инф. №	Подп.	Подп. в документе	Бланк №	Инд. №	Подп. в документе
225600	Лодк. допол.				

На микросхеме $\mathcal{D}3$ и транзисторе $V T5$ собрано устройство ограничения продолжительности работы блока в пусковом режиме. Время-задающими элементами являются резистор $R20$ и конденсатор $C13$.

На микросхеме $\mathcal{D}4$ собрано устройство задержки включения.

Время-задающими элементами являются резистор $R23$ и конденсатор $C12$.

Таймер $\mathcal{D}4$ через (5+8) с после включения блока включает реле KVI , у которого: контакты I, 2 подключают дистанционную сигнализацию; контакты 4, 6 отключают напряжение + 12 В, поступающее в блок управления A2 для ограничения выходного тока при включении блока; через контакты 7, 9 при выключении блока разряжаются конденсаторы емкостного фильтра; через контакты IO, II подается напряжение + 17 В на блок управления A2 и блок усилителей A5.

На основе триггера Шмидта, собранного на транзисторах $V T6$, $V T7$, выполнена защита от снижения напряжения питающей сети.

5.3.3. Блок управления

Принципиальная электрическая схема блока управления приведена на чертеже Б2М3.559.013 Э3 (см. документы, прилагаемые к ТО).

Сигнал обратной связи с датчика тока RS I поступает на контакт 9 разъема XPI и далее на усилитель обратной связи по току, собранный на операционном усилителе $\mathcal{D}4$, величина выходного напряжения которого определяет выходной фазный ток. Значение выходного тока блока регулируется резисторами R31, R32, R33 в режимах I, 2, 3 соответственно.

Сигнал с датчика тока поступает также на компаратор напряжения, собранный на операционном усилителе $\mathcal{D}2$. Переход компаратора вызывает переключение световой сигнализации ПУСК, РЕЖИМ.

Сигнал обратной связи по напряжению поступает на контакт 8 разъема XPI, а затем на усилитель обратной связи по напряжению, собранный на операционном усилителе $\mathcal{D}3$. Резистором R26 регули-

руется выходное напряжение блока.

Сигналы с выходов усилителя обратной связи по току (D_4) и усилителя обратной связи по напряжению (D_3) поступают на схему сравнения, собранную на диодах $V\mathcal{D}2, V\mathcal{D}3$.

В режиме пуска, когда сигнал с выхода усилителя обратной связи по току (D_4) превышает сигнал с выхода усилителя обратной связи по напряжению (D_3), диод $V\mathcal{D}2$ открыт, а диод $V\mathcal{D}3$ закрыт и отсекает сигнал обратной связи по напряжению. В этом случае блок работает как стабилизатор тока. В установившемся режиме величина сигнала обратной связи по напряжению превысит величину сигнала обратной связи по току, при этом диод $V\mathcal{D}3$ откроется, а диод $V\mathcal{D}2$ отсечет сигнал обратной связи по току. Блок переходит в режим стабилизации напряжения.

С выхода схемы сравнения сигнал через делитель напряжения на резисторах R_{16}, R_{17}, R_{22} поступает на вход компаратора напряжения, выполненного на операционном усилителе D_1 . На другой выход компаратора поступает сигнал с генератора пилообразного напряжения, собранного на диодах $V\mathcal{D}5, V\mathcal{D}6, V\mathcal{D}7$, резисторах R_{20}, R_{21} конденсаторе C_{10} . На выходе компаратора образуются прямоугольные импульсы частотой 100 Гц.

Генератор импульсов управления тиристорами, собранный на транзисторах $V\text{TI}, V\text{T2}$, запускается импульсами с выхода компаратора D_1 и вырабатывает пачку коротких импульсов частотой около 6 кГц, длительность пачки определяется длительностью импульсов, поступающих с выхода компаратора D_1 .

5.3.4. Блок генераторов.

Принципиальная электрическая схема блока генераторов приведена на чертеже Б2М3.559.055 Э3 (см.документы, прилагаемые к ТО). На микросхемах D_1, D_4, D_6 , транзисторах $V\text{TI}, V\text{T2}, V\text{T3}$.

Зак. №	58 ТПР. 5000
Подп. №	Подп. №
Инв. № подп.	Инв. № подп.
225600	Подп. № подп.

Инв. № подп.	Лист	Н. докун.	Подп.	Дата	Б2М3.508.047 ТО	Лист	14
--------------	------	-----------	-------	------	-----------------	------	----

собран преобразователь напряжения в частоту (задающий генератор).

Он синхронизирует работу схемы управления трехфазным мостовым инвертором.

На операционном усилителе \mathcal{D}_1 собран суммирующий усилитель-инвертор, на вход которого подается напряжение от датчика напряжения. Резистор R_1 позволяет регулировать потенциал на входе 4 операционного усилителя и, таким образом, устанавливать значение начальной частоты преобразователя.

В блоке предусмотрено частотное размагничивание двигателя в момент пуска. Суть его заключается в том, что в первый момент на двигатель подается напряжение номинальной частоты, которая автоматически понижается до собственной частоты вращения двигателя или же до минимальной частоты пуска. Введение режима частотного размагничивания исключает торможение двигателя насоса при повторном пуске.

При включении блока в первый момент на неинвертирующий вход положительное 5 усилителя \mathcal{D}_1 поступает напряжение, которое уменьшается по мере разряда конденсатора C_1 .

Когда конденсатор полностью разрядится, частота преобразователя будет определяться напряжением, снимаемым с датчика напряжения.

На микросхеме \mathcal{D}_4 собран интегратор, на микросхеме \mathcal{D}_6 - компаратор, на транзисторе $V T_2$ собран ключевой инвертирующий каскад, а транзистор $V T_1$ является ключом для разряда накопительного элемента интегратора, роль которого играет конденсатор C_6 .

С помощью резисторов R_{24} , R_{25} , R_{26} можно менять потенциал на неинвертирующем входе 5 компаратора \mathcal{D}_6 и, таким образом, регулировать частоту преобразователя.

Эта схема работает следующим образом: пока напряжение на выходе интегратора \mathcal{D}_4 не достигло порога срабатывания компаратора

Транзистор V_{T2} закрыт, соответственно закрыт и транзистор V_{T1} . Конденсатор C_6 заряжается через резистор R_{20} . При опрокидывании компаратора \mathcal{D}_6 транзисторы V_{T2} и V_{T1} открываются и конденсатор C_6 быстро разряжается через транзистор V_{T1} и резистор R_{23} . Разряд конденсатора приводит к обратному опрокидыванию компаратора, после чего цикл повторяется.

На микросхемах \mathcal{D}_2 , \mathcal{D}_3 , \mathcal{D}_5 собрана схема управления трехфазным мостовым инвертором, или схема фазорасщепления.

С выхода преобразователя напряжения в частоту (задающего генератора) сигнал через диод V_{D15} поступает на микросхему \mathcal{D}_5 , на которой собран инвертор напряжения.

С выхода инвертора импульсы поступают на двоичный счетчик по модулю 6, собранный на микросхеме \mathcal{D}_3 . С выхода счетчика счетные импульсы поступают на входы 3, 6, 7 дешифратора \mathcal{D}_2 , собранного по схеме двоично-десятичного преобразователя.

С выхода схемы фазорасщепления импульсы управления через контакты 6...II разъема XPI поступают на коммутатор фаз, находящийся в блоке усилителей A5.

На операционном усилителе \mathcal{D}_7 и транзисторе V_{T3} собрано устройство защиты от перегрузки по току. Сигнал с датчика тока поступает через резистор R_{40} на вход компаратора напряжения, собранного на операционном усилителе \mathcal{D}_7 . Когда сигнал с датчика тока превышает установленный резистором R_{46} порог срабатывания, компаратор переbrасывается и закрывает транзистор V_{T3} . Это вызывает запирание транзисторов инвертора и выключение блока.

Устройство защиты также выключает блок при нажатии кнопки блока.

5.3.5. Блок усилителей.

Принципиальная электрическая схема блока усилителей приведена на чертеже Б2МЗ.559.012 Э3 (см. документы, прилагаемые к ТО).

Импульсы с фазорасщепителя поступают на коммутатор фаз, собранный

на диодах $V\text{D}1\dots V\text{D}18$ и развязывающих транзисторах $\text{VTI}\dots$

$\dots \text{VT6}$, коммутатор фаз формирует импульсы управления инвертором.

Транзисторы $\text{VT7}\dots \text{VT12}$ вместе с транзисторами блока усилителей мощности, с которыми они включены по схеме составного транзистора, составляют трехфазный мостовой инвертор.

Диоды $V\text{D}19\dots V\text{D}24$, включенные встречно транзисторам инвертора, служат для замыкания коммутационных токов, возникающих при работе инвертора на нагрузку с индуктивным характером (асинхронный двигатель).

5.3.6. Блок усилителей мощности.


Принципиальная электрическая схема приведена на чертеже Б2М3.559.016 Э3 (см. документы, прилагаемые к ТО).

Транзисторы блока усилителей мощности являются составной частью схемы трехфазного мостового инвертора. Транзисторы VTI ,

VT5 , VT9 , составляют анодную группу, а транзисторы VT2 , VT6 , VT10 – катодную.

5.4. При испытаниях, монтаже, эксплуатации и всех видах технического обслуживания блока может возникнуть электроопасность.

Источником электроопасности является цепь сетевого питания и разъем "НАСОС".

Для защитного заземления блока на задней панели установлена клемма ХГ1, возле которой нанесен знак "".

6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

- 6.1. На передней панели блока имеется маркировка, содержащая:
обозначение блока "БП-267".
- 6.2. На задней панели блока имеется маркировка, содержащая:
товарный знак предприятия-изготовителя;
 заводской номер;
 год выпуска.
- 6.3. Блок опломбирован мастикой с оттиском ОТК.
- 6.4. Тарный ящик опломбирован алюминиевыми пломбами с
 оттиском ОТК.

верно: инж. контр.: *Юсупов*

зак. № таб. 3000
Подпись: *Лодыгин*

Инв. № подд.	Подп. дата	Взам. №	Исп. №	Номер	Печать
225600	Подпись				

Б2М3.508.047 ТО

Лист
18

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с блоком допускаются лица, изучившие настояще техническое описание и инструкцию по эксплуатации, прошедшие местный инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже первой.

7.2. Перед эксплуатацией блока клемму "  " подключить к заземляющему контуру с помощью гибкого медного провода сечением не менее 4 мм^2 .

7.3. Запрещается во включенном состоянии блока отсоединять и присоединять кабели блока.

7.4. Запрещается работа с блоком при снятом кожухе.

Зак. № 68 тип. 5000

Инв. № блок.	Подп.	Дата	Инв. № блок.	Подп. № блок.	Подп. № блок.
225500	Лодин Юрий				

Б2М3.508.047 Т0

Лист
19

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Блок должен устанавливаться в помещениях и в местах, обеспечивающих нормальные значения рабочих температур при эксплуатации. Верхнее значение не более + 35⁰С, нижнее значение не менее + 10⁰С, среднее значение + 20⁰С.

8.2. При установке блока для эксплуатации необходимо следить, чтобы теплоотводящие отверстия, расположенные на нижней и верхней части кожуха, не были закрыты и имели доступ воздуха для охлаждения блока. Расстояние от теплоотводящих отверстий нижней и верхней части кожуха до ближайших предметов не должно быть менее 50 мм.

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1. При прямом управлении переключатель "ДИСТАНЦИОННОЕ" поставьте в нижнее положение.

9.2. При использовании блока для питания турбомолекулярного насоса с быстрой откачки 160 л/с переключатель "РЕЖИМ 1" поставьте в верхнее положение, а переключатели "РЕЖИМ 2" и "РЕЖИМ 3" поставьте в нижнее положение.

9.3. При использовании блока для питания турбомолекулярного насоса с быстрой откачки 400 л/с переключатель "РЕЖИМ 2" поставьте в верхнее положение, а переключатели "РЕЖИМ 1" и "РЕЖИМ 3" - в нижнее положение.

9.4. При использовании блока для питания турбомолекулярного насоса с быстрой откачки 1000 л/с переключатель "РЕЖИМ 3" поставьте в верхнее положение, а переключатели "РЕЖИМ 2" и "РЕЖИМ 1" в нижнее положение.

9.5. При дистанционном управлении переключатель "ДИСТАНЦИОННОЕ" поставьте в верхнее положение (при этом прямое управление блоком отключается).

9.6. При дистанционном управлении подсоедините к блоку разъем управления с разводкой во внешней цепи разъема "УПРАВЛЕНИЕ" XS1, приведенной на чертеже общего вида блока.

9.7. Проверьте наличие предохранителей и соответствие их номиналов.

9.8. Включите вилку кабеля питания в сеть ~ 220 В; 50 Гц.

Зак. 68 тип. 5000

225600

Подп. дата

Изм. лист N. докум.

Подп. Дата

Б2М3.508.047 Т0

Лист

21

Формат А4

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Обслуживание блока осуществляется одним человеком.

10.2. Включение блока осуществляется нажатием кнопки ВКЛ., расположенной на передней панели блока, или дистанционно через разъем УПРАВЛЕНИЕ.

10.3. При включении блока и остановленном двигателе турбомолекулярного насоса должна сработать световая сигнализация ПУСК. При выходе двигателя на обороты, близкие к номинальным, срабатывает световая сигнализация РЕЗИМ, а световая сигнализация ПУСК отключается.

10.4. Отключение блока осуществляется нажатием кнопки ВЫКЛ., расположенной на передней панели блока, или дистанционно через разъем УПРАВЛЕНИЕ.

10.5. Блок допускает отключение и включение его на любых режимах работы насоса.

Нагл. №	Подп. №	Подп. №	Подп. №	Подп. №	Подп. №
225600	Подп. дата				

II. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

II.1. Проверка технического состояния блока производится один раз в год.

II.2. Оборудование и приборы, необходимые для проверки технического состояния блока, перечислены в приложении 2.

II.3. Проверку технического состояния блока питания производить следующим образом:

- 1) собрать схему, приведенную в приложении 3;
- 2) установить на переносном измерительном комплексе Р1 (К505) переключатель В4 в положение 300 В, а переключатель В1 – в положение 10 А, переключатель В3 – в положение А;
- 3) установить на переносном измерительном комплексе Р2 (К505) переключатель В4 – в положение 150 В, переключатель В1 – в положение 10 А, переключатель В3 – в положение А;
- 4) на вольтметре Р1 (Э532) установить предел измерения 60 В;
- 5) на частотомере РР (ЧЗ-54) установить предел измерения 1 к Гц;
- 6) на блоке переключатель ДИСТАНЦИОННОЕ поставить в нижнее положение.

II.3.1. Проверка максимальной электрической мощности, потребляемой блоком, производится при трехфазной нагрузке с сопротивлением каждой фазы $R_f=0,5$ Ом при питающем напряжении 242 В. Мощность определяется как произведение напряжения и тока, измеренных приборами комплекса Р1.

II.3.2. Проверка частоты выходного напряжения производится при поочередном подключении к блоку трехфазных нагрузок с сопротивлением каждой фазы $R_f=60$ м и $R_f=10$ Ом по показаниям частотометра РР.

Ин- н- н- н- н- н- н- н-	н- н- н- н- н- н- н- н-	Пад- п- п- п- п- п- п- п-	Пад- п- п- п- п- п- п- п-	Пад- п- п- п- п- п- п- п-	Пад- п- п- п- п- п- п- п-	Пад- п- п- п- п- п- п- п-	
225600	Подпись						

II.3.3. Проверка выходного линейного напряжения производится при поочередном подключении к блоку трехфазных нагрузок с сопротивлениями каждой фазы $R_f1 = 6 \text{ Ом}$, $R_f2 = 10 \text{ Ом}$ по показаниям вольтметра PV , подключая его непосредственно между фазами А-В, А-С, В-С.

II.3.4. Проверка выходного фазного тока для продолжительного режима работы производится при трехфазной нагрузке, с сопротивлением каждой фазы $R_f = 6 \text{ Ом}$ по показаниям амперметра комплекта Р2 для каждой фазы в отдельности.

II.3.5. Проверка пускового фазного тока производится при трехфазной нагрузке с сопротивлением каждой фазы $R_f=0,5 \text{ Ом}$ по показаниям амперметра комплекта Р2 для каждой фазы в отдельности.

II.3.6. Проверка начальной частоты выходного напряжения производится при трехфазной нагрузке с сопротивлением каждой фазы $R_f=0,5 \text{ Ом}$ по показаниям частотометра PF .

II.3.7. Проверка отключения блока при размыкании блокировочной цепи производится путем нажатия кнопки SBI . Блок при этом должен отключаться.

II.4. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание включает следующие работы:

1) не реже одного раза в год следует производить обдув внутренних частей блока сухим воздухом от вентилятора с целью удаления из блока пыли;

2) не реже одного раза в год следует производить проверку крепления узлов блока и проверку состояния лакокрасочных и гальванических покрытий;

3) в случае продвижения в регистраторе времени зазора кулонметра до конца шкалы нужно поменять положение кулонметра, повернув его на 180° на плате.

Инв. №	Номер	Подп. №	Подп. дата	Взам. №	Взам. дата	Инв. №	Инв. дата	Подп. №	Подп. дата
225600	подпись								

ІЗ. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в табл.2.

Таблица 2

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
1. При нажатии на кнопку ВКЛ не загорается световая сигнализация	1. Нет напряжения в сети. 2. Перегорели предохранители FUI...РУЗ	Проверить наличие напряжения. Заменить предохранители.	
2. При нажатой кнопке ВКЛ блок включается и тут же выключается	1. Обрыв в цепи термоконтакта 2. Перегрев блока или насоса 3. Вышел из строя транзистор VTI (A1)	Устранить обрыв Дать остыть блоку, насосу Заменить транзистор	
3. При нажатии на кнопку ВКЛ загорается светодиод РЕЖИМ, но в течение 15 сек выходное напряжение не появляется	1. Не срабатывает таймер на микросхеме D4 (A3) 2. Не срабатывает реле KVI (A3).	Проверить наличие напряжения питания на микросхеме D4 (A3), исправность элементов D4(A3), C12(A3), R23(A3). Неисправный элемент заменить. Проверить цепи реле KVI(A3) и само реле.	

Продолжение табл.2

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
	3. Отсутствует контакт в разъеме X56	Восстановить контакт	
4. При включении блока перегорают предохранители	I. Короткое замыкание в трансформаторах T1, T2, T3	Заменить неисправный трансформатор	
	2. Неисправны диоды VD1, VD2, тиристоры VS1, VS2, конденсаторы С1, С2	Заменить неисправный элемент	
5. После выхода насоса на режим не загорается светодиод РЕЖИМ	Не срабатывает реле KV2 блока выпрямителей А3	Проверить исправность транзистора VT4 и реле KV2 блока выпрямителей.	
		Неисправный элемент заменить	
6. Через несколько секунд после нажатия на кнопку ВКЛ блок выключается	Срабатывает защита от перегрузки по току из-за короткого замыкания в нагрузке или отказа транзисторов KT827A блока усилителей мощности А6	Устранить короткое замыкание. Заменить неисправные транзисторы	

Приложение 1

Поз. обоз- начен	Наименование	Кол.	Примечание
1	Блок управления	1	
2	Блок Выпрямителей	1	
3	Блок генераторов	1	
4	Блок усилителей	1	
5	Блок усилителей мощности	1	
6	Плата коммутационная	1	
7	Управляемый Выпрямитель	1	
8	Конденсаторы С1, С2	2	
9	Датчик тока R51 (шунт)	1	
10	Трансформатор Т1	1	
11	Трансформаторы Т2, Т3	2	
12	Пускатель КМ1	1	
13	Регистратор времени	1	
14	Передняя панель	1	
15	Кнопка „Вкл”	1	
16	Кнопка „Выкл”	1	
17	Светодиод „ПУСК”	1	
18	Светодиод „РЕЖИМ”	1	
19	Задняя панель	1	
20	Кабель „Сеть ~ 220В”	1	
21	Предохранитель „0,5А”	1	
22	Предохранитель „6,3А”	2	
23	Тумблер „РЕЖИМ1...3”	3	
24	Тумблер „ДИСТАНЦИОННОЕ”	1	
25	Разъем „УПРАВЛЕНИЕ”	1	
26	Разъем „НАСОС”	1	
27	Клемма „ $\frac{1}{2}$ ”	1	

3 Блок контакты.

шм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Б2М3.508.04770




копировано в А

Лист



27

формата А4

общий вид блока



05



Инв. № подл.	Подл. и детали в здании	Инв. № подл.	Подл. и детали
225/600	Черт. № 0/429		

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

контрольно-измерительных приборов и оборудования,
необходимых для проверки технического состояния
блока

№ пп	Наименование оборудования, изделий и материалов	Обозначение ГОСТ, ОСТ, ТУ или основ- ного констру- торского документа	Кол.	Приме- чание
I.	Вольтметр 3532	ТУ25-04.3716-79	I	60В, кл0,5
2.	Комплект измерительный К505	ТУ25-04.2251-73	2	
3.	Частотомер ЧЗ-54	ЕЯ2.721.039 ТУ	I	
4.	Автотрансформатор АОСН-8-220	ТУ16-671.025-84	I	
5.	Выключатель АЕ2012-10 $U_{\text{ном.}} \sim 220 \text{ В}, I_{\text{н}}=10 \text{ А}$	ТУ16-522.064-82	I	25A
6.	Кнопка малогабаритная КМ1-1	О100.360.011 ТУ	I	
7.	Розетка двухполюсная РД1-1	Га0.364.010 ТУ	I	
8.	Вилка РП10-II МП	ГЕ0.364.004 ТУ	I	
9.	Резистор С5-35 В-10 Вт- 3 Ом \pm 5 %	ОХ0.467.551 ТУ		Парал- лельное
10.	Резистор С5-35 В-50 Вт-24 Ом \pm 5 %	ОХ0.467.551 ТУ	I8	R=3x0,50м
II.	Резистор С5-35 В-50 Вт-30 Ом \pm 5 %	ОХ0.467.551 ТУ	I2	Парал- лельное
I2.	Резистор МИТ-1-5,1 кОм \pm 10 %	ОХ0.467.180 ТУ	9	R=3x6 Ом
			I	Парал- лельное

Продолжение приложения 2

№ пп	Наименование оборудования, изделий и материалов	Обозначение ГОСТ, ОСТ, ТУ или основ- ного констру- торского документа	Кол.	Приме- чание
13.	Конденсатор МЕМ-160В-1, 0мкФ±10 %	ОЖО.462.147 ТУ	I	

Примечание: Допускается применять другое оборудование и изде-
лия, параметры которых не хуже параметров оборудо-
вания и изделий, указанных в перечне.

Берено: инж. Констант

Зак. 68 тип. 5000
Инж. № - подп. Подп. дата Взам. № дата Инд. № дата Подп. и дата
225600 подл. фамил.

Изм.-лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----------	----------	-------	------

Б2М3.508.047 ТО

Лист

29





Схема проверки технического состояния



R_1, R_2 - комплект измерительный К505

PV - вольтметр Э532

PF - частотометр 43-54

R_H - сопротивление нагрузки

QF - выключатель АЕ 2012-10

$SB1$ - кнопка малогабаритная КМ1-1

T - автотрансформатор АОСН-8-220

$X51$ - розетка двухполюсная РД1-1

$XH1$ - вилка РП10-11 "ЛП"

$C1$ - конденсатор МБМ-160-1,0 $\pm 10\%$

$R1$ - резистор МЛТ-1-5,1 кОм $\pm 10\%$

Монтаж цепей выполнить:

(a) - плетенкой ПМЛ 6x10У

(b) - проводом ПВ3 - 1,5 мм^2

(c) - проводом ПВ3 - 1,0 мм^2

остальных - проводом НВМ - 0,35 мм^2

Лин.№ подкл.	Подкл. и бл. пла	БЗД.м. инв.№	Лин.№ подкл.	Подпл. № датч
225600	Х014 / 9.04.89			

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Лист документа	Входящий в сопроводит. документа и дата.	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
12 зам		Все			31	62-72227		подп. 18.04.89	
13	10, 14, 16, 21	—	—	—	31	62-72227		85-21.5.90	

Верно иниционировано

Нр	Н табл.	Подп. члены	Взам. член.	Инд. Н табл.	Прил. члены
2225600	Подп. документа				

Изм	Лист	Н.докум.	Подп.	Дата	Лист
					31

Б2МЗ.508.047 ТО